
23° SBA EVAPORAÇÃO



Fluxograma do Processo


Interno





Evaporação

- ✓ Concentração do Caldo;
- ✓ Geração de vapor vegetal para demais processos (destilaria, cozimento, aquecimento do caldo) e efeitos seguintes.
- ✓ Retorno de condensado para caldeira.
- ✓ Obter um **xarope** com brix alto sem o aparecimento de cristais de sacarose;




II. Caldo Clarificado * $Brix_{CD} = Xarope * Brix_{XAROPE}$



Evaporação | Princípios

ÁREA 3 - EVAPORAÇÃO





Evaporação | Princípios

- Elevação do ponto de ebulição
 - Concentração
 - Pressão hidrostática
- 1kg VE evapora 1 kg V1
- Rillieux
- Sangrias
- Coeficiente de troca térmica / taxa de evaporação
- Incondensáveis




Robert


Falling Film


Reboiler



MODELO ROBERT











MODELO "FALLING FILM"





MODELO "REBOILER"







Evaporação | Operação Monitoramento

XAROPE

- pH min. 6,0
- °Brix 60 a 68 (Recomendado 65)
- Queda de pureza máx. 0,5 p.p. em relação ao caldo clarificado

VAPOR / CONDENSADO

- Pressão Escape 1,2 a 1,5 kgf/cm²
- Temperatura Escape 127 a 132°C (Entrada Pré)
- Pressão V1 0,6 a 0,8 kgf/cm²

ÚLTIMO EFEITO

- Pressão de vácuo: 23 a 25 inHg
- Temperatura corpo: máx. 65°C

ÁGUA MULTIJATO

- Temperatura entrada máx. 35°C
- Temperatura Saída máx. 50°C
- Perda de ART Arraste vapor

0



Evaporação | Operação Troubleshooting

Temperatura alta do vapor de escape

- Aumento da inversão da sacarose e degradação de açúcar;
- Desvio de mix e aumento da perda indeterminada

Taxa de evaporação baixa

- Maior incrustação nos efeitos (equipamentos sujos)
- Consequencia -> brix baixo do xarope, redução da vazão de caldo, perda indeterminada
- Menor geração de V1 (impacto nos demais setores)
- Brix baixo;
- Menor produção de vapor;
- Oscilação de vapor, maior perda na destilaria;
- Menor eficiência do aquecimento;
- Tempo alto de cozimento, perdas indeterminadas, acidez do mel final, prejuízos para levedura.

• pH Xarope → 5,9 – 6,5

Aumento da perda indeterminada por inversão.

Brix do Xarope → 60 – 68 °

- Maior tempo de cozimento, diminuindo produção;
- Aumento dos níveis na fábrica: risco de redução de moagem;
- Maior consumo de vapor da planta

Pressão de Vácuo 5º Efeito → 22 – 25 pol Hg

- Brix baixo;
- Aumento do tempo de cozimento, diminuindo produção de açúcar.

Nível dos Evaporadores

 Arraste de açúcar nas bolhas de vapor, perda no multijato.



Evaporação | Operação Troubleshooting

- Brix do Xarope → 60 a 68 °
 - ✓ Checar pressão de escape :1,2 a 1,5 kgf/cm²
 - ✓ Oscilação na alimentação do caldo;
 - ✓ Verificar campanha de limpeza e incrustação;
 - ✓ Pressão do último efeito;
 - ✓ Evitar adição de água no clarificado;
 - ✓ Checar manobras das válvulas multivias e suas

vedações;

- ✓ Checar a extração de condensado e incondensáveis nas calandras para não prender a caixa;
- √ Níveis das caixas;
- ✓ Teste hidrostático.

Altura do nível e funcionamento dos separadores

- √ Verificar visualmente;
- √ Verificar retorno do separador de arraste.

0



Evaporação

Aderência produção açúcar





Evaporação | Incrustação

Aderência produção açúcar



CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

raízen						CONTROLE LIMPEZA DOS EVAPORADORES - MUN															EVAPORAÇÃO													
																		Δα	osto	_														
QUIPAMENTOS	ÁREA(m²)	DIASDECAMPANHA PADRÃO		T	Q 2	Q	S	5	D	S	T 8	Q 9	Q 10	S 11	S 12	D 13	S 14	T 15	Q 16	Q 17	S 18	S 19	D 20	S 21	T 22	Q 23	Q 24	S 25	S 26	D 27	S 28	T 29	Q 30	Ŧ
			Status	OP	P	OP	i	OP	OF	1	OP	-	P	L	P	OP	L	OP	OP	OP	L	P	P	P	OP	Ħ	Ħ	+=	-	Ť	-	产	-	t
Pré 1			Vapor calandra	VE	Ė	VE	Ť	VE	VE	Ť	VE	VE				VE		VE	VE	VE					VE	-	-	+	-	-	М	\vdash		t
			Dias de campanha	3	4	4	5	0	1	2	0	1	2	2	0	0	1	0	1	2	3	0	0	0	0	1		-		-		\neg		t
			Status	OP	Р	OP	OP	L	OF	OP	L	OP	Р	Р	L	OP	OP	L	OP	OP	OP	Р	Р	L	OP		П		г	$\overline{}$		П		T
Pré 2			Vapor calandra	VE		VE	VE		VE	VE	1	VE				VE	VE		VE	VE	VE				VE				г			\Box		T
			Dias de campanha	0	1	1	2	3	0	1	2	0	-1	1	1	0	1	2	0	1	2	3	3	3	0	1						П		Ī
Pré 3			Status	OP	Р	L	OP	OP	OF	OP	OP	OP	L	Р	Р	OP	OP	OP	OP	L	OP	Р	Р	Р	OP									Ī
			Vapor calandra	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE				VE	VE	VE	VE		VE				VE							ш		
			Dias de campanha	4	5	5	0	1	2	3	4	5	6	0	0	0	1	2	3	4	0	1	1	1	1	2						ш		
Calva 1			Status	OP	L	OP	OP	OP	OF	OP	OP	OP	Р	Р	Р	OP	OP	OP	ОР	OP	OP	Р	Р	Р	L									Ι
			Vapor calandra	V1		V1	V1	V1	V1	. V1	V1	V1				V1	V1	V1	V1	V1	V1											ш		Ι
			Dias de campanha	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	0						ш		
Caixa 2			Status	OP	L	OP	OP	OP	OF	OP	OP	OP	Р	P	Р	OP	OP	OP	OP	OP	OP	L	Р	Р	OP									I
			Vapor calandra	V2		V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2				V2	V2	V2	V2	V2	V2				V2							ш		Ι
			Dias de campanha	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	8	9	10	11	12	13	0	0	0	1						ш		I
Caixa 3 - A			Status	OP	Р	OP	OP	OP	OF	OP	OP	L	P	Р	Р	OP	OP	OP	OP	OP	OP	Р	Р	Ρ	OP							ш		
			Vapor calandra	V3		V3	V3	V3			V3					V3	V3	V3	V3	V3	V3				V3		Ш		L			ш		1
			Dias de campanha	11	12	12	13	14	15	16	17	18	0	0	0	0	1	2	ω	4	5	6	6	6	6	7						\Box		I
Caloa 3 - B			Status	OP	Р	OP	OP	OP	OF	OP	OP	L	Р	Р	Р	OP	OP	OP	OP	OP	OP	Р	Р	Ρ	OP									
			Vapor calandra	V3		V3	V3	V3	V3	V3	V3					V3	V3	V3	V3	V3	V3				V3									
			Dias de campanha	11	12	12	13	14	15	16	17	18	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	6	6	6	7			L					1
Calxa 4 - A			Status	OP	Р	OP	OP	OP	OF	OP	OP	OP	Р	Р	Р	OP	OP	OP	L	OP	OP	Р	Р	P	OP	_	丄		丄	_		ш		1
			Vapor calandra	V4		V4	V4	V4	V4	V4	V4					V4	V4	V4		V4	V4				V4	_	丄		上	_		ш		1
			Dias de campanha	6	7	7	8	9	10	11	12		14	14	14	14	15	16	17	0	1	2	2	2	2	3	_	_	ــــ	_				1
Calxa 4 - B			Status	OP	Р	OP	OP	OP	OF	OP	OP		P	Р	Р	OP	OP	OP	L	OP	OP	Р	Р	Р	OP	₩	\vdash	_	\vdash			\blacksquare		1
			Vapor calandra	V4		V4	V4	V4	V4	V4	V4					V4	V4	V4		V4	V4				V4	L	\vdash	₩	⊢			\blacksquare		1
		LEGENDA:	Dias de campanha	6	7	7 MRS	8	9	10	11 P	12	13 RADO	14	14	14	14	15	16 DO L	17	0	1	2 OP	2	2 PER/A	2	3			丄					1

Decantação ineficiente

Precipitação de sais minerais e não açucares

Deficiência de fornecimento e circulação de caldo nos tubos

Redução do coeficiente de troca térmica e do ^oBrix no xarope

Diminuição da capacidade de evaporação

Pressão elevada (menor vácuo) em algumas calandras








Evaporação | Eficiência energética

- Número de efeitos de evaporação
- Condição purgadores
- Pré aquecimento de caldo
- Aproveitamento flash condensados vegetais
- Retorno de condensado x contaminações










Evaporação | Caso 1

4 Efeitos 5 Efeitos




Flexibilizar caixa de 2ºEfeito para 3ºEfeito. Desta forma, possibilitando operação da evaporação em 5 efeitos de maneira contínua, reduzindo consumo de vapor





Evaporação | Caso 2

Produção específica de açúcar



Revamp evaporação

- Redistribuição caixas de evaporação
- Novas linhas de 3/4/5 efeitos

+12% açúcar



Evaporação | Conclusão

Princípios

- Elevação do ponto de ebulição
- 1kg VE evapora 1 kg
 V1
- Rillieux
- Sangrias
- Coeficiente de troca térmica / taxa de evaporação
- Incondensáveis

Operação

- Temperatura do vapor de escape
- Taxa de evaporação baixa
 pH Xarope → 5,9 –
 6,5
 Brix do Xarope → 60
 68 °
- Pressão de Vácuo 5º
 Efeito → 22 25 pol Hg
 Nível dos
 Evaporadores

Eficiência energética

- Número de efeitos de evaporação
- Condição purgadores
- Pré aquecimento de caldo
- Aproveitamento flash condensados vegetais
- Retorno de condensado x contaminações

